

APOLO 10

Bus con motor frontal • Hasta 33+2 asientos



CERTIFICACIÓN ANTIVOLCADURA
NORMA ECE-R66.02



Detector de temperatura con reconocimiento facial



Dispensador de gel antibacterial



Purificador de aire acondicionado



Sensor control de fatiga para el conductor





Techo metálico

APOLO 10

INFORMACIÓN GENERAL

Versiones disponibles	8,810 mm
Número de ejes	2
Longitud	8,810 mm
Altura	3,379 mm
Anchura	2,425 mm
Altura libre salón de pasajeros	1,900 mm*
Volumen bodega equipaje (aprox.)	4 m ³ *

*Medidas sujetas a variación de acuerdo al chasis.
» Consultar por la configuración R66.



Faros delanteros.- Faros principales, luz de día LED y luces antiniebla. Letrero electrónico LED en parabrisas frontal. Faros Stop light, delimitadores y posteriores LED.



Cabina del conductor.- Consola elaborada en fibra de vidrio con tablero de control ergonómico para fácil manipulación del conductor. Asiento con regulación mecánica.



Sistema Anti Covid-19.- Medidor de temperatura corporal y detector de uso de mascarilla. Dispensador de gel desinfectante cero contacto y filtro purificador UV para el aire acondicionado del salón.



EQUIPAMIENTO ESPECIAL PARA MINA

- » Resistencia de los asientos y sus anclajes
Norma: Code of Federal Regulation (CFR) 49 571-207 Standard N°207. Seating System
- » Resistencia de anclaje del cinturón de seguridad
Norma: Code of Federal Regulation (CFR) 49 571-210 Standard N°210. Seat belt Assembly Anchorages
- » Cortinas antibacteriales que cumplen con la Norma estándar CFR 49 571.302 o Descripción: Flammability of interior materials of the National Highway Traffic Safety Administration
- » Sistema contra incendios en la zona del motor
- » Sensor para el control del abandono del carril
- » Sensor posterior para estacionarse
- » Kit de 4 cámaras (adicionales) y DVR para 5 cámaras
- » Detección de cinturones desabrochados con indicador del número de asiento.
- » Láminas polarizadas para ventanas
- » Baliza
- » Cortinas BLACK OUT
- » Válvula de despresurización para la puerta de servicio
- » Seguro de tuercas

+57 315 8515151

comercialbusescolumbia@modasa.com.co

www.modasa.com.co

modasa
Colombia